



BASTELWOLF.at

Hilfe für kleine Patienten – bevorzugt mit Kaffeebohnen im Bauch.

Siemens EQ6 Milchlanzenparkplatz Modifikation



Dieser Parkplatz steht immer unter Spannung. Der obere weiche Schlauch drückt immer nach aussen. Manche Maschinen haben eine Metalllanze, die ist schwerer und drückt stärker in den Pakplatz.



Das ist der Parkplatz ohne Tassenblech. Hinten ist dieser schon eingerissen.



Mit einem passenden Schlauchrest kann man da einen „Stützverband“ realisieren.



So hält auch in einem gerissenen Parkplatz die Lanze wieder zuverlässig.